

Reparaturen 2015

Taschenuhr Cyma Cal 776 um 1935

Dezember 2015

Beschreibung der Uhr

Vergoldetes Gehäuse, vergoldetes Metallzifferblatt mit arabischen Zahlen, Schweizer Ankerhemmung, Nickelstahl-Spirale, Cyma Kaliber 766 um 1935

Ausgeführte Arbeiten

Zerlegen des gesamten Uhrwerkes

Reinigen der Einzelteile

Entfernen der Öl-Staubreste in der Verzahnung

Reinigen aller Rubin in den Platinen

Polieren der Stahlzapfen der Räder

Ersetzen der Sekundenrades

Zusammenbauen der Teile und Prüfen der Funktionen

Gehäuse gereinigt

Probelauf & Regulierung der Uhr

•



•



•



•



•




•



•



•



Weitere Reparaturen 2015

01.12.2015

[Taschenuhr Cyma Cal 776 um 1935](#)

01.02.2014

[Die besondere Uhr](#)

01.01.2014

[Cartelluhr](#)

01.10.2013

[Wanduhr Jugendstil um 1900](#)

01.09.2013

[Reiseuhr Sterling-Silber Stempel 1896](#)

01.08.2013

[Englische Wanduhr „Act of Parliament“](#)

01.07.2013

[Wehrmachtsuhr Doxa Schweizer Werk](#)

01.06.2013

[Englische Bodenstanduhr, Mitte 1900 Jh.](#)

01.05.2013

[Herren Taschenuhr Omega](#)

01.04.2013

[Autouhr Borgward Isabella](#)

01.03.2013

[Wanduhr L. Leroy & Cie. Paris](#)

01.02.2013

[Wecker, Ende 19. Jahrhundert](#)

01.01.2013

[Damen-Taschenuhr um 1900](#)

